


【ろ過材初期にごりの改善方法】

●スーパー繊維ろ過材への交換（第一段階）

- お湯を新しくして循環させてください。「スーパー繊維ろ過材」をもみ洗いして、フィルターケースに入れ、湯の中で充分空気が抜けたらセットしてください。
- ろ過材は4～5日位で、もみ洗い洗浄するだけにしてください。ヘアキャッチャー（スポンジ）はできるだけ入浴後に洗ってください。
- お湯が濁ったり、臭気が気になりましたらお湯を捨て、新しいお湯に入れ替えてください。その際、ろ過材は汚れがひどい場合のみ洗ってください。
- お湯がきれいに保つようになりましたら、ろ過材は週に2～3回洗浄し、お湯は2週間に一度を目安に交換してください。



※血圧や糖尿、抗がん剤等のお薬や、健康食品の一部などを服用の場合、にごりなどの原因になることがあります。メーカーの長年の経験によりますと、ほとんどすべてのお客様が約2週間～遅くとも1ヶ月半くらいでお湯は必ず改善されてきます。24時間風呂に入浴しますと、温泉のように体の中から汗がしみ出てくるような感じになると思います。表面下に溜まった老廃分も排出しやすくなるようです。そのため一定期間経過しますと体が軽くなるような感じとともに、お湯の状態も濁らないキレイな状態を保つようになります。

※2週間～1ヶ月ほどたっても「スーパー繊維ろ過材」で改善しない場合は、大容量フィルターへの変更をおすすめします。

●大容量フィルターへの交換（第二段階）

- ホースを大容量フィルター用のものに付け替え、お湯を新しくして、循環してください。各ろ過材は軽く水で洗浄し、右図の順番で中に入れ、大容量フィルターをセットしてください。
- ろ過材は1～2週間位で、もみ洗い洗浄してください。ヘアキャッチャー（ネット）はできるだけ入浴後に洗ってください。
- お湯が濁ったり、臭気が気になりましたらお湯を捨て、新しいお湯に入れ替えてください。その際、ろ過材は汚れがひどい場合のみ洗ってください。
- お湯がきれいに保つようになりましたら、お湯の取り替えとろ過材洗浄は2週間に1度を目安にしてください。



※活性炭を使用していますので、稀に浴槽の湯面や底に黒い粒子が付着することがあります。その場合はタオル等で拭き取ってください。

※1ヶ月以上しても改善しない場合はろ過材を調整しますので下記までご連絡をお願いします。

総合窓口
通話料無
0120-044-026
ユニオンテクノス販売 株式会社
〒001-0034 札幌市北区北34条西2丁目1-5
☎011-700-4070(代) FAX011-700-4071

技術製造元
☎075-722-1133
株式会社 京都バストピア
〒606-0817 京都市左京区下鴨西林町28-2
FAX075-722-1231